

编号. 019928

Gyspot 100R-C 是一款逆变风冷点焊机。该设备能运用于镀锌钢和高强度钢材的焊接。焊钳压紧力度可达300daN，焊接电流可达10 000A。Gyspot 100R-C 具备可追溯电焊记录的功能。

产品描述

- C型焊钳能满足各类焊接需求
- 焊钳轻巧：4 kg（包括RC1焊臂）
- 多功能焊枪（3m长）：单点，锻造，焊接铆钉，螺栓，螺母，垫圈，拔钉器
- 工具箱
- 6寸控制屏

产品性能

- 电流情况：
 - 高焊接电流：10 000A
 - 实时显示电流值
 - 低电流自动响音警示
 - 可调节焊接电流
 - 通过冷风方式给焊钳及电缆降温
- 焊钳压紧力度：
 - 焊钳压紧力自动调节
 - 显示实时焊钳压紧力度
 - 强大的焊钳压紧力度：300daN，压力8bar（RC1焊臂）
 - 焊钳压紧力太弱时，自动响音警示

高智能界面

- 易操作：6寸显示屏，可快速读取各项参数信息
- 简便：三个参数可供选择（板材厚度，质量，焊臂）
- 可储存焊接参数

可追溯性

- SD卡上能存储所有使用过的焊接信息
- 可将SD卡上资料转存于电脑上

套装包含




单点电极
049291




专业工具箱
050075




惯性锤
049482 + 049802



RC1
051065








RC2
051072



RC3
051089



50/60hz	AM	I RMS	U ₀	mm		Cables			100% CU	↕	⚖️	
						Liquid / Air Cooled	↔ m	∅ mm ²				
3 x 400V	32A (D) 40A (D) 50A (D)	10 000A	16V	3+3	1.5+3		Air	2.5	200	OK	70x99x208 cm	103 kg
							Air	3	150			
							-	8	4x6 H07RNF			