

Les chariots apportent non seulement la mobilité au soudeur mais aussi un module complet permettant de recevoir le poste à souder. De plus, torche et pince de masse sont facilement rangées grâce au support dédié.

COMPLÉMENT IDÉAL

Le chariot permet de recevoir :

MMA :

- PROGYS CEL 250 TRI
- PROGYS FLEX 250 CEL
- EXAGON 400

TIG :

- TIG 160 DV lift
- TIG 168 DC HF
- TIG 200 DC HF FV
- TIG 250 DC HF
- TIG 300 DV HF
- TIG 207 AC/DC HF FV
- TIG 208 AC/DC HF
- TIG 220 AC/DC HF

MIG :

- MULTIPEARL 200-2
- MULTIPEARL 200-4 XL
- EXAGON 400

PLASMA :

- CUTTER 25 K
- CUTTER 35 KF
- CUTTER 31 FV
- CUTTER 40 FV
- CUTTER 85A TRI
- CUTTER 125A TRI



600 x 1150 x 584 mm