

Vežimėliai ne tik leidžia lengvai judėti, bet ir sandėliuoti suvirinimo aparatą. Su vežimėliu taip pat lengva pasiekti degiklį ir įžeminimo gnybtą.

IDEALUS PRIEDAS

VEŽIMĖLIS TINKA ŠIOMS STAKLĖMS:

MMA :

- PROGYS CEL 250 TRI
- PROGYS FLEX 250 CEL
- EXAGON 400

TIG :

- TIG 160 DV liftas
- TIG 168 DC HF
- TIG 200 DC HF FV
- TIG 250 DC HF
- TIG 300 DV HF
- TIG 207 AC/DC HF FV
- TIG 208 AC/DC HF
- TIG 220 AC/DC HF

MIG :

- MULTIPEARL 200-2
- MULTIPEARL 200-4 XL
- EXAGON 400

PLAZMA :

- PJAUSTYTUVAS 25 K
- PJAUSTYTUVAS 35 KF
- PJAUSTYTUVAS 31 FV
- PJAUSTYTUVAS 40 FV
- PJAUSTYTUVAS 85A TRI
- PJAUSTYTUVAS 125A TRI



600 x 1150 x 584 mm