

产品编号. 019911

Gyspot 100R-X是一款风冷逆变式点焊机。该机器可对高强度镀锌钢进行焊接。电极上的夹紧力可以达到500 daN，焊臂长度为120 mm，焊接电流可达到10000 A。Gyspot 100R-X具有焊点追溯功能。

产品描述

- X型焊钳满足各种钢材的焊接要求
- 焊钳小巧轻便：5 kg
- 多功能单点焊枪（3m长）：单点，缩火，焊接铆钉，螺栓，螺母，垫圈，拔钉器
- 工具箱
- 6寸显示屏

产品性能

- 电流情况：
 - 高焊接电流：10 000A
 - 实际电流值显示
 - 电流过低时，自动响音警示
 - 焊接电流的控制
 - 通过冷风方式给电缆及焊钳降温
- 焊钳压紧力度：
 - 自动调节压紧力度
 - 实时显示压力值
 - 焊钳轻巧：6 kg（包含 RX1焊臂）
 - 强大的焊钳压紧力度：500 daN（120mm焊臂），压力8 bar
 - 焊钳压紧力太弱时，自动响音警示




使用界面

- 易操作：6寸显示屏，可快速读取各项参数信息
- 简便：3个参数可供选择（板材厚度，质量，焊臂）
- 可存储焊接参数

可追溯性

- SD卡上能存储所有使用过的焊接信息
- 可将SD卡上资料转存于电脑上

套装包含

单点电极
049291专业工具箱
050075惯性锤
049482 + 049802RX3
051058RX2
051041RX1
051034

50/60hz	I RMS	U ₀	mm		Cables			100% CU	↕	⚖		
			✎	✎	Liquid / Air Cooled	↔ m	∅ mm ²					
3 x 400V	32A (D) 40A (D) 50A (D)	10 000A	16V	3+3	1.5+3	✎	Air	2.5	200	OK	70x99x208 cm	103 kg
						✎	Air	3	150			
						✎	-	8	4x6 H07RNF			