

Wózki nie tylko zapewniają łatwą mobilność, ale także umożliwiają przechowywanie spawarki. Palnik i zacisk uziemiający są również łatwo dostępne dzięki wózkowi.

### IDEALNY SUPLEMENT

#### WÓZEK JEST ODPOWIEDNI DLA NASTĘPUJĄCYCH MASZYN:

##### MMA:

- PROGYS CEL 250 TRI
- PROGYS FLEX 250 CEL
- EXAGON 400

##### TIG :

- TIG 160 DV lift
- TIG 168 DC HF
- TIG 200 DC HF FV
- TIG 250 DC HF
- TIG 300 DV HF
- TIG 207 AC/DC HF FV
- TIG 208 AC/DC HF
- TIG 220 AC/DC HF

##### MIG :

- MULTIPEARL 200-2
- MULTIPEARL 200-4 XL
- EXAGON 400

##### PLAZMA :

- PRZECINARKA 25 K
- PRZECINARKA 35 KF
- PRZECINARKA 31 FV
- PRZECINARKA 40 FV
- PRZECINARKA 85A TRI
- PRZECINARKA 125A TRI



600 x 1150 x 584 mm