


SLIJPER VOOR VLAKKE EN RONDE CAPS

GYS

Art. code 048966


SAMENSTELLING



GEBRUIKSADVIEZEN

Het wordt aanbevolen om, tijdens het gebruik van deze slijper, beschermende handschoenen en een beschermende bril te dragen. Voor het verkrijgen van de beste slijp-resultaten wordt aanbevolen om een elektrische schroevendraaier of een pneumatische boormachine te gebruiken, met een rotatiesnelheid van 400 tot 500 tr/min. Het boortje dat in de boorkop ingebracht moet worden heeft drie vlakke zijden, die op één lijn moeten liggen met de zijden van de boorhouder, zodat een optimale grip verkregen wordt.

Met dit gereedschap kunnen zowel ronde als vlakke caps geslepen worden. Verzekert u zich ervan dat het mes zo gericht is dat het in overeenstemming is met het type te slijpen caps (vlak of rond). Beweeg het mes over de caps ; de geleider gaat over de caps en laat zo het mes op één lijn komen met het oppervlak van de caps. Duw zachtjes, zonder te forceren. Slijp de caps in periodes van 5s, respecteer daartussen een pauze. Evacueer regelmatig het slijpsel door de opening in de geleider. De vlakke en ronde caps hebben een nominale hoogte van 18mm. Slijp niet meer dan 1mm materie af ; respecteer een minimum hoogte van 17mm.



De messen kunnen besteld worden onder art. code 052857 - MES VOOR HET SLIJPEN VAN CAPS.
De messen worden per stuk verkocht.